

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年12月	2RG-NMR88AR	平ボディ	NMR88-7001912
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
74,784km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,340 mm 幅：1,790 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー画質悪い	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Adblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 98L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。 エンジンキー2本(メイン、キーレス付1本)。
記録簿	有 (R5/11～R8/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm					205/85R16	205/85R16	
	5	5			—	—	
	—	—		205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
4	4	5	4	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		205/85R16	—
スペア		8	—	素材：スチール	備考：ノーマルタイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和1年
【備考】床板補修跡、浮きあり。アオリ内板割れあり。前たて内板割れあり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	