

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年7月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7069413	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
132.865km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長: 4,510 mm 高: 2,340 mm	幅: 2,070 mm 門高: 2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	○	アンダーミラーキャップ 欠品
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラ	／				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	結果	状態	
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	結果	状態	
床材質	／	木材	異音	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	／				





特記事項 キャブ内キズ汚れ キャブルーフヘコミ
エンジンキー1本（キーレス付）、ボディキー1本。

記録簿 無 ()

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位：mm	
8 8 — — 6 6 6 6 — — — — スベア 10 —	205/75R16 205/75R16 — — 205/75R16 205/75R16 205/75R16 205/75R16 — — — — スベア 205/75R16 —
素材：スチール	備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DE093」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2ケ、ベンチレーター2ケ、左サイド扉スライド式（レール外れ脱落使用不可）、 ボデー左側面凹み穴あき補修跡、庫内床削れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------