

| 車 両 情 報 |             |             |         |                          |                           |
|---------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 車名      | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                     |                           |
| 日野      | 令和 7年1月     | 2KG-XZU712M | アルミウイング | XZU712-0018241           |                           |
| 走行      | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                    |                           |
| 332km   | 150PS/110KW | M/T 6速      | ハキューム   | 長：4,420 mm<br>高：2,260 mm | 幅：2,095 mm<br>門高：2,175 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ◎  |              |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | LED          |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |     | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     |        |    |              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     |        |    |              |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー |        |    |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     |        |    |              |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 2.0 | リーフサス  | ◎  |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | /  |     | エアサス   | /  |              |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |     | パワステ   | ◎  |              |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |     | ハンドル   | ◎  |              |
| クラッチ  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態  | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| 異音    | ◎  |    | 床材質      | /  | 木材  | デフ     |    |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     |        |    |              |
| リターダ  | /  |    | 点検項目     | 結果 | 状態  |        |    |              |
|       |    |    | 異音       | ◎  |     |        |    |              |
|       |    |    | オイル漏れ    | ◎  |     |        |    |              |
|       |    |    | デフロック    | /  |     |        |    |              |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 特記事項 | スマートキー2個   ドアキー2本   ボディキー2本 |
| 記録簿  | 無 ○                         |

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|---------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm   |   |   |   |           |           |           |           |
| 8       | 8 |   |   | 225/70R16 | 225/70R16 |           |           |
| —       | — |   |   | —         | —         |           |           |
| 8       | 8 | 8 | 8 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 |
| —       | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スベア     |   | 8 | — | スベア       |           | 225/70R16 | —         |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：       |           |           |           |

| 上物仕様                                                           |         |              |       |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|
| 上物名                                                            | メーカー    | 型式「製造番号」     | 年式    |
| アルミウイング                                                        | トランテックス | 「W090L63-04」 | 令和 7年 |
| 【備考】 煽り2方開   セイコーラック1対   ラッシングレール2段   鳥居型引出しフック5対   L E D庫内灯3個 |         |              |       |
| 【備考】                                                           |         |              |       |
| 【備考】                                                           |         |              |       |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |