

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 6年12月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-139319	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,350km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,270 mm 高:2,110 mm	幅:2,260 mm 門高:2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 1型キット

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、キーレスリモコン1個 ボディキー4本

記録簿 無 ()

タイヤ残量





単位: mm

	15	14	
	—	—	
15	15	15	15
—	—	—	—
スベア		15	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「VO47L92-02」	令和 6年
【備考】断熱リヤサイド共に75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ドア。水抜き穴前後2対。左両開式サイド扉。			
冷凍機／直結	菱重	「TDJS50J-1L2」	令和 6年
【備考】【外気温+45℃ -30℃設定 +39.5℃ → +14.7℃ 確認（1h）。稼働時間4h。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2409009106」	令和 6年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2180mm・有効長1290mm・有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------