| 3付:RO7. 09 - | 9/03 | 0 00 00 | 中间了 | , т | 77 | <u> </u> | <u>=</u> | 王田 5 | . UE | 57005 | | |
|--|-------------|--------------|------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| 車両情報 | | | | | | | | | | | | |
| 車名 | | 初年度登録 | 型式 | | | 形状 | | 車台番号 | | | | |
| | | 令和 5年8月 | 2KG-FD2ABG | | | 冷凍バン | | FD2AB-133654 | | | | |
| 走行 | | 馬力 | シフト | | | ブレーキ | | | ボディ内寸 | | | |
| 125,723km | | 240PS/177KW | M/T 6速 | | | エアー | 長: 6,190 高: 2,060 | | mm 幅: 2,310 mm mm 門高: 2,050 mm | | | |
| ②:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです | | | | | | | | | | उं | | |
| 7 | エンジン | ソ | F | 電装隊 | | | | | キャヒ | ニ ン | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | <u> </u> | 状態 | Я | 点検項目 | 結果 | 状態 | | |
| 異音 オイル混入 | © © | | エアコンスターター | © © | | | シー | | 0 | タバコ穴 、 擦れ 、 汚れ | | |
| オイル漏れ | © © | ••••• | オルタネーター | © © | ····· | ••••• | ヘッ | ドライト | | LED | | |
| 水混入 | 0 | ••••• | P/W(運転席) | 0 | •···· | ••••• | ウィ | ィンカー | ⊚ | | | |
| 水漏れ | 0 | | P/W(助手席) | 0 | •···· | ••••• | | /パー | 0 | | | |
| 燃料漏れ | 0 | | 坂道発進装置 | 0 | | | ₹ | 5 — | 0 | | | |
| 排気 | 0 | | 異常ランプ | 0 | | | - | | 土仁日 | 日 交 | | |
| マフラー | © | | オーディオ | 0 | | | | 5t全でロ | 走行隊 | _ | | |
| ターボ | 0 | | バックカメラ | 0 | カラ・ | _ | | 点検項目 | 結果 | <u> </u> | | |
| 冷却水吹返 | 0 | | 電格ミラー | 0 | <u> </u> | | | -フサス | 0 | | | |
| 7 | ミッシ | ョン | ETC | / | | | | 'サス | | リヤエアサス | | |
| 点検項目 | 結果 | | タコグラフ | / | | •••••••••• | | ステ | © | Arris I a | | |
| ギア鳴き | © | , | 7 | 上物仁 | _ <u></u> 上様 | | ハン | ノドル | 0 | 擦れ フィ " | | |
| ィア場と ギア抜け | © . | ••••• | 点検項目 | 結果 | | 状態 | 燃米 | タンク | 0 | スチール 200L | | |
| クラッチ | © | ••••• | 中北極 | - | アル | | | | .: デフ | . | | |
| 異音 | 0 | | 床材質 | | | ーストン | , | 点検項目 | ・ ・ ・ ・ ・ 結果 | 状態 | | |
| オイル漏れ | 0 | | | | | | | | = | 1/\/\ | | |
| リターダ | / | | | | | | 異音 | | 0 | | | |
| | - | | | | | | | 「ル漏れ | © / | | | |
| | | | | | | | ナノ | フロック | : | <u>.</u> | | |
| 特記事項キ | ャブ内キ | ズ・汚れ。インパネポケ | 「ット欠品。燃料タ | ンクキ・ | ーロッ | ク不良。 | | | | | | |
| エ | ンジンキ | 3本。ボディキー4本。 | • | | | | | | | | | |
| 記録簿無 | () | | | | | | | | | | | |
| 7 5 | タイヤ時 | 量 | <u> </u> | | | タイヤサ | イス | <u> </u> | | | | |
| | | <u>単位:mm</u> | | | | | | | | | | |
| 6 | | 6 | | | 22 | 25/80R17.5 | 225 | 5/80R17.5 | <u> </u> | | | |
| | -] [- | | | | | | | _ | _ | | | |
| 7 6 | | 5 6 | 225/80R1 | 7.5 | 22 | 25/80R17.5 | 225 | 5/80R17.5 | <u> </u> | 225/80R17.5 | | |
| | | | _ | | | _ | | _ | | _ | | |
| 7 ~ . | | | | | | | | | - | | | |
| スペア | [1 | 14 — | | ス/ | ペア | | 225 | 5/80R17.5 | <u> </u> | | | |
| | 素材:スチール 備考: | | | | | | | | | | | |

| 上物仕様 | | | | | | | | |
|------|---------|--------------|-------|--|--|--|--|--|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 | | | | | |
| 冷凍バン | トランテックス | 「V001K06-11」 | 令和 5年 | | | | | |

【備考】断熱材:サイド50mm、リヤ75mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。左サイド扉片開き式。水抜き穴前後2対。 90度ストッパー。庫内エアサスリモコン付。庫内灯3ケ。右門ロ下側曲がり。右側面後方下側台枠曲がり。リヤ台枠凹み。ラジコン1ケ。


【備考】【外気温36度】-30℃設定 +35.4℃ → +8.5℃ 1h 確認。 稼働時間3172h。

確認済


格納ゲート トランテックス TRAK10-6495D 令和 5年

【備考】PG寸法:全長1555mm、全幅2180mm、有効長1400mm、有効幅2115mm。 最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン付。

| 外装状態 | | | | | | | | |
|----------|--------|---------|----|--|--|--|--|--|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | | | | | |





有



無

点傷有





【外装】 【ボデー内】

| 外装 キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内 キズ | 庫内へこみ | 庫内 穴あき | 床 汚れ |
|-----------------|-------|----|-----|----|-----|----|-----------------|-------|------------------|---------|
|-----------------|-------|----|-----|----|-----|----|-----------------|-------|------------------|---------|