

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 3年7月	2RG-FEAVO	平ボディ	FEAVO-590509	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
37,105km	150PS/110KW	M/T 5速	パキウム	長: 4,350 mm 高: 380 mm	幅: 1,780 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	△	左ドアウィンカー取付部外れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラー取付割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内キズ汚れ。アイドリングストップ付。左ドア凹み、ウィンカー外れ。
キャブブルー凹み。左テールレンズひび。右ドアバイザー割れ。
スマートキー2個、燃料タンクキー2本。

記録簿 有 (R4/7~R7/6)

タイヤ残量

単位：m

	3	2	
	—	—	
4	3	4	4
—	—	—	—
スベア		7	—





タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スベア		205/70R17.5	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	「5AE1 3922R」	令和 3年
【備考】床前方腐食穴あき。アオリ内板割れ、剥がれ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----