

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年7月	TPG-NLR85AN	冷凍パン	NLR85-7029481	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
219,623km	150PS/110KW	A/T スムーサー	エア-	長: 3,050 mm 高: 1,670 mm	幅: 1,680 mm 門高: 1,660 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	結果	状態
異音	◎		
オイル混入	◎		
オイル漏れ	○		ロッカーカバー、 インタークーラーホース 滲み
水混入	◎		
水漏れ	◎		
燃料漏れ	◎		
排気	◎		
マフラー	◎		
ターボ	◎		
冷却水吹返	◎		

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア噛み	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左右ドアウィンカー擦れ。(右側くらつき)
ワイパー	◎	
ミラー	○	左側カバ擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	△	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ 傷有。
燃料タンク	◎	スチール 75L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロック付リモコンキー１本。
記録簿 有（H30/1～R6/7）

タイヤ残量

単位: mm





	1	3	
	—	—	
4	5	5	4
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スベア		195/75R15	—

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H170953」	平成29年7月
【備考】庫内灯2ヶ、エアリブ、水抜き穴前2ヶ所、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、R3枚扉、左側スライド式サイドドア、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XL22LSC-P 「H170953」	平成29年7月
【備考】スタンバイ付、（コード欠）-30℃設定、外気温22℃、1hで21℃→-13℃確認済、アワーメーター4546h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ