

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年7月	TPG-NPR85AN	冷凍パン	NPR85-7080063	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
58,363km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長: 4,260 mm 高: 1,900 mm	幅: 1,880 mm 門高: 1,890 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内キズ汚れ。
エンジンキー1本（キーレス付）、ボディキー1本。
記録簿 有（R6/4、R6/10）

タイヤ残量





単位: mm

	11	11	
	—	—	
11	11	11	11
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>205/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186175」	平成30年6月
【備考】断熱材：サイド100mm、リヤ100mm。ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。 水抜き穴前後2対。庫内灯2ヶ。観音扉3枚。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P 「F186175」	平成30年6月
【備考】（外気温32℃）-30℃設定 → +30.0℃ → -6.2℃ 1h 確認。 稼働時間1854h。（スタンバイ2652h）。スタンバイケーブル付。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058813N」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1225mm、全幅1990mm、有効長975mm、有効幅1915mm。 最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----