Hdt:807.09/06 リリュ sroup 車両チェックシート 管理番号: 0937016

日付: R07.09/06	f) na ei	マロロア 車両チェ	ック	シート	管	埋番号	: 06	937016	
		車	可情	報					
車名	初年度登録	型 式		形状		車台番号		番号	
日野	平成30年7月	2KG-FC2ABA		冷凍バン		FC2AB-105591		105591	
走行	馬力	シフト		ブレーキ				ディ内寸	
144,153km	190PS/140KW	M/T 6速		エアー		長:6,150 高:1,960		n 幅:2,280 mm n 門高:1,950 mm	
◎:良好○:通常走行問題なし△:要修理/:装備無し※あくまでも当社判断基準によるものです									
▼ エンジン 点検項目 結果	ソ 状態	▼ 電装 点検項目 結果	関係	状態	▼	· 核項目	キャヒ		
異音 (回) オイル混入 (回) オイル混入 (回) 水混入 (回) 水混入 (回) 水漏れ (回) 水漏れ (回) 水漏れ (回) 水漏れ (回) 水湯和 (回)		エアコン ⑤ スターター ⑥ オルタネーター ⑥ P/W (運転席) ⑥ 原外 (助手席) ⑥ 坂道発進装置 ⑥ 異常ランプ ⑥ バックカメラ ⑥ 電格ミラー ⑥ ETC ⑥ タコグラフ /	ナビ カラ 標準	付き - - 	シュー・ファー・プロ・アー・プロ・アー・プロ・アー・プロ・アー・プロ・アー・プロ・アー・プロ・アー・プロ・アー・プロ・アー・プロ・アー・プロ・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・	ト ドライト ンカー パー - ニ 京検項目 - フサス サス	○ ◎ ◎ ◎ ◎ 章 結果 ◎ ○ ○	擦れ、汚れ ハロゲン	
オイル漏れ ⓪ リターダ /						が ル漏れ ロック	© © /		
特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り エンジンキー3本、ボディキー2本 記録簿 有 (R6/10~R7/4)									
▼ タイヤ頭		タイヤサイズ							
	単位:mm 3 - 3 13 - —	225/80R17.5 —		25/80R17.5 — 25/80R17.5 —		5/80R17.5 — 5/80R17.5	_	225/80R17 <u>.5</u> —	
スペア	8 —		スペア		225	5/80R17.5	5	<u> </u>	

素材: スチール

備考:

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
冷凍バン	東プレ	「F186078」	平成30年5月					


【備考】断熱リヤ100mm・サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。 左片開き式サイド扉。


【備考】外気温+40℃ -30℃設定 +25.5℃ → -2.5℃ 確認(1h)。スタンバイケーブル付。稼働時間 エンジンコンプレッサー1,566h・スタンバイコンプレッサー5,284h。


格納ゲート 新明和工業 RAKIO-6485D FS90301073」 平成30年


【備考】PG寸法:全長1,550mm・全幅2,280mm・有効長1,280mm・有効幅2,215mm。最大荷重1,000 k。庫内リモコン付。ラジコン付。

外装状態									
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石						
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)						









【外装】 【ボデー内】