

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年7月	TPG-FEB20	平ボディ	FEB20-550330
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
69,060km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキ्यूム	長: 4,360 mm 幅: 2,070 mm 高: 375 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタメーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー1本 キーレスリモコン1個

記錄簿 有 (R2/1、R6/7)

タイヤ残量

単位：mm

6

6

—

—

6

6

6

6

—

—

—

—

スベア

8

—

タイヤサイズ

195/85R15

195/85R15

—

—

195/85R15

195/85R15

195/85R15

195/85R15

—

—

—

—

スベア

195/85R15





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パフコ	51EH 2106R 「0513」	平成29年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック：サイド10対/リヤ4ヶ所 ロープ穴2対 床フック2対 床板補修跡			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------