

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年8月	2PG-FEA80	クレーン付平	FEA80-580263
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
91,242km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキ्यूム	長:3,755 mm 幅:1,780 mm 高:375 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー2本、キーレスリモコン1個

記錄簿 有 (R3/2~R6/8)

タイヤ残量

単位：mm

5

6

—

—

6

6

4

5

—

—

—

—

スペア

8

—

タイヤサイズ

205/80R17.5

205/80R17.5

—

—

205/80R17.5

205/80R17.5

205/80R17.5

205/80R17.5

—

—

—

—

スペア

205/80R17.5





—

素材：スチール

備考：スタットレス（スペアタイヤのみノーマル）

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ		令和 2年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ローブフック：サイド9対/リヤ4ヶ所 ローブ穴4対 床フック4対			
クレーン/クレーン	ユニック	URG264 「G302606」	令和 2年5月
【備考】 4段ブーム フックイン 最大吊上げ荷重2.63t アウトリガ ML 警報型（定格荷重支持装置付） ブーム・アウトリガ未格納警報装置付 高さ制限付 ラジコン付 敷板2枚			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------