

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	令和 4年2月	2DG-FW1AHG	セルフクレーン	FW1AH-121513		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
20,390km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:8,780 高:270	mm 幅:2,400 mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	メッキカバー付き、ヒーター付き

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー3本、ドアロックリモコン1ヶ、前立て収納キー2本、Fガラスリペア後有り
記録簿 有 (R5/1~R7/1)

タイヤ残量

単位: mm





7	7		
4	4		
4	5	5	3
5	4	4	4
スベア		—	—

タイヤサイズ			
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>

スペア	—	—	
素材：アルミ 備考：スペアキャリア穴			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	北海道車体	「21 7 38」	令和 4年
【備考】6方開、ロープフック左右16対前12ヶ、フェリーフック4ヶ所、床フック8対、スタンション穴6ヶ、スタンションポール12本、歩み板、前立て作業灯2ヶ、前立て収納3箇所、前立てステンレス工具箱2ヶ、荷台キズ有り			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZX504SLPHRSA 「PA5423」	令和 3年12月
【備考】吊り上げ荷重:2.93t、 4段ブーム、フックイン、敷板1対、標準張り出しアウトリガー、ハイジャッキ、ラジコン、定格荷重指示装置付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------