

| 車両情報      |             |            |      |                                          |
|-----------|-------------|------------|------|------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                                     |
| 日野        | 令和 3年5月     | 2DG-FS1AJA | ダンプ  | FS1AJ-101419-A                           |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                                    |
| 258,327km | 380PS/279KW | M/T 7速     | エア－  | 長：6,390 mm 幅：2,350 mm<br>高：430 mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |       | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |           |
|-------|----|-------|----------|----|------|--------|----|-----------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| 異音    | ◎  |       | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | 汚れ        |
| オイル混入 | ◎  |       | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | LED       |
| オイル漏れ | ◎  |       | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |           |
| 水混入   | ◎  |       | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |           |
| 水漏れ   | ◎  |       | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ○  | 左側カバー擦れ。  |
| 燃料漏れ  | ◎  |       | 坂道発進装置   | ◎  |      |        |    |           |
| 排気    | ◎  |       | 異常ランプ    | ◎  |      | 走行関係   |    |           |
| マフラー  | ◎  |       | オーディオ    | ◎  |      | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| ターボ   | ◎  |       | バックカメラ   | ◎  | カラー  | リーフサス  | ◎  |           |
| 冷却水吹返 | ◎  |       | 電格ミラー    | ◎  |      | エアサス   | ／  |           |
|       |    |       | ETC      | ◎  | 標準   | パワステ   | ◎  |           |
|       |    |       | タコグラフ    | ◎  | アナログ | ハンドル   | ○  | 擦れ        |
| ミッション |    |       | 上物仕様     |    |      | 燃料タンク  | ◎  | スチール 300L |
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態   |        |    |           |
| ギア鳴き  | ◎  |       | 床材質      | ／  | 鉄板   | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| ギア抜け  | ◎  |       |          |    |      | 異音     | ◎  |           |
| クラッチ  | ◎  |       |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |           |
| 異音    | ◎  |       |          |    |      | デフロック  | ◎  |           |
| オイル漏れ | ◎  |       |          |    |      |        |    |           |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |          |    |      |        |    |           |

特記事項 ドアロックリモコン1ヶ、エンジンキー3本。

記録簿 有 (R3/12～R7/6)





| タイヤ残量 |    |   |   | タイヤサイズ       |               |              |              |
|-------|----|---|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 単位：mm |    |   |   |              |               |              |              |
| 12    | 12 |   |   | 275/80R22.5  | 275/80R22.5   |              |              |
| —     | —  |   |   | —            | —             |              |              |
| 5     | 7  | 4 | 4 | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR  | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| 4     | 3  | 2 | 2 | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR  | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| スベア   |    |   |   | 11R22.5 16PR | —             |              |              |
|       |    |   |   | 素材：スチール      | 備考：リア8本再生タイヤ。 |              |              |

| 上物仕様 |      |                       |       |
|------|------|-----------------------|-------|
| 上物名  | メーカー | 型式「製造番号」              | 年式    |
| ダンプ  | 小平産業 | DM17-10L<br>「2103020」 | 令和 3年 |

【備考】ロングダンプ、電動コボレーン、LED作業灯2ヶ、自重計付き、右側ステンレス工具箱。

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      |  |  |  |
| 【備考】 |  |  |  |
|      |  |  |  |
| 【備考】 |  |  |  |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 亀裂 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】