

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 2年7月	2RG-FRR90S2	アルミ平	FRR90-7157149-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
369,142km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,200 mm 幅: 2,360 mm 高: 690 mm 門高: 590 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	△	左ドアウィンカー擦れ及び水浸入
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ カバー跡有り
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、エンジン内部汚れ大、シート載せ付き導風版、F右フェンダー割れ、Fガラス点傷多数、右フォグランプ不灯及び水浸入、ナンバー灯不灯

記録簿 有 (R5/11、R6/11)





タイヤ残量			
単位: mm			
9	8		
—	—		
6	6	9	6
—	—	—	—
スペア	0	—	

タイヤサイズ			
	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	

素材: スチール 備考: スペア以外スタッドレス、スペアサイズ違い

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パプコ	4164「155」	令和 2年
【備考】 床フック5対、ロープフック左右14対後ろ3ヶ、3方開、セイコーラック、左側アオリ交換、右側工具箱ステンレス及び鋼板製各1、鋼板工具箱腐食穴有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----