

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年2月	2DG-FQ1AJG	セルフローダー	FQ1AJ-100943
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
178,890km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 7,370 mm 幅: 2,410 mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 中央部鉄板

キャビン	
点検項目	結果
シート	○ 破れ
ヘッドライト	◎ LED
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 300L

デフ	
点検項目	結果
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	◎

特記事項 エンジンキ-2本、リモコンキ-1本、アドブルータンクキ-1本

記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位: mm





	3	10	
	—	—	
1	1	5	4
1	1	2	1
スベア		3	—

タイヤサイズ			
<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>		
—	—		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		<u>245/70R19.5</u>	—

素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	フジタ自動車工業	DL 「1712013」	令和 2年1月
【備考】 前壁工具入れ3箇所、作業灯3灯、ハイジャッキ、強化フック21箇所、ロープフック13対、ウインチ、歩み板、ラジコン			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------