

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年8月	TPG-NJR85AD	土砂禁ダンブ	NJR85-7076454
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
2,601km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 2,980 mm 幅: 1,510 mm 高: 1,030 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		
真崎ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	/		
電格ミラー	◎		
ETC	/		
タコグラフ	/		

点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き
ヘッドライト	◎	LED 社外LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	メッキカバー付き、左 カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 75L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本(リモコン不動)、エンジンキー1本
記録簿 有 (R3/8、R5/10、R6/10)

タイヤ残量

単位: mm





4	7		
—	—		
7	7	7	7
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		205/70R16	—

素材：スチール 備考：スペアバンク

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンブ	極東開発工業	DD02-31 「19A042138Y」	令和 1年4月
【備考】ロープフック左右9対前後各2ヶ、R観音扉、足掛け左右後ろ計4ヶ所、左側スコップ掛け、前立て外側帯立て			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ