

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 1年6月	2PG-CYJ77C	アルミウィング	CYJ77C-7007601	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
707,137km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 1 2速		エアー	長:9,660 mm 幅:2,410 mm 高:2,640 mm 門高:2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷え弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	○	アナログ カートリッジ取り出し ボタン反応悪い

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ リクライニングノブ欠損
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター及びワイパー付き、メッキカバー付き、左カバー欠け、左 右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー2本、エンジンキー1本、燃料タンクキー4本、アドブルーキー2本、ポデーキー2本(シリンダ固着)、コンソール欠品穴、車高灯及びサイドマーカー不灯箇所有り(LED)

記録簿 有 (R1/9～R7/5)

▼

タイヤ残量

単位：mm

4

7

2

3

5

5

3

4

4

4

4

4

スベア

9

—

▼

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

225/80R19.5

スベア

245/70R19.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「19W-03258」	令和 1年
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4ケ、引き出しフック9対、庫内キズ汚れ有り、右側工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------