

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年12月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-503642
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,104,277km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,640 mm 幅：2,410 mm 高：2,630 mm 門高：2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	ノズルシールしみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右側カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 スマートキー4ケ、ドアロックキー1本、燃料タンクキー2本、アドブルータンクキー2本、ボディーキー2本（シリンダー固着の為使用不可）右後側ステンレス工具箱。
記録簿 有（H31/4～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	7		265/70R19.5	265/70R19.5		
		6	7	265/70R19.5	265/70R19.5		
2	4	8	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
7	6	6	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア				スペア			
				素材：アルミ 備考：スペア欠。3軸目内側スタッドレス。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「8X9A6332」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段、引出しフック12対、LED庫内灯4ケ、スタンション穴2ケ、スタンション棒2ケ、庫内汚れ、傷、穴有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ