

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年12月	KQG-EXD52BD	トラクタ	EXD52BD-7001915	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
425,363km	520PS/382KW	セミA/T スムーサー 1 2速		エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	フロントケースオイル 漏れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラ	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リアエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 400L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル滲み
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー2本、リモコンキー1本

記録簿 有 (H30/11~R6/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	4			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
2	3	3	4	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	—	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C 「12076402 25」	平成29年
【備考】キャパシティ13000kg、第5輪荷重11400kg、PTO・油圧装置付き（ダンプ用）			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------