

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成28年10月	QPG-FR1AXEG	タンクローリー	FR1AXE-10459		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
106,743km	360PS/265KW	M/T	H/L 9速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ドレーンボルトしみ。	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	◎	永久磁石式						
			デフ					
			点検項目	結果	状態			
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	／				



特記事項 エンジンキー1本。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	9		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
8	9	9	9	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
4	5	5	5	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア				—	—	—	—
				素材：アルミ	備考：スペア欠。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	新明和工業	LA122-3S 「F71049034T」	平成28年
【備考】品名ホワイトカーボン、ステンレス製タンク、4室、PTO、堀製コンプレッサー、後方配管、容積12700L、比重1.100、左1ケ右2ケ、ステンレス工具箱。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----