

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 4年1月	2KG-FC2ABG	冷凍パン	FC2AB-130965	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
74,267km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,400 mm 高:2,220 mm	幅:2,300 mm 門高:2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、上物キー3本。

記録簿 有 (R4/5~R7/6)

タイヤ残量





単位: mm

	13	13	
	—	—	
7	8	8	8
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スピア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	アルナ矢野	MA210640	令和 3年12月
【備考】断熱厚みリア75mm、サイド75mm、ラッシングレール2段、左観音式サイドドア、ジョロダー4列、床キーストン、水抜き穴4個、/レティナガイド、エアリブ、LED庫内灯2列、結露防止シート、右側FRP工具箱。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2 「145701100BL」	令和 3年12月
【備考】-30℃ 設定、外気温29℃→6℃確認（1h）。スタンバイケーブル付。稼働時間 エンジンコンプレッサー1133h・スタンバイコンプレッサー1006h。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6495D 「S2211002363」	令和 3年12月
【備考】全長1555mm、全幅2340mm、ストッパー迄長1400mm、有効幅2210mm、最大昇降質量1,000kg、ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------