

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年6月	2KG-GD2ABA	セルフクレーン	GD2AB-101099-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
6.575km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,010 mm 幅:2,360 mm 高:410 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	シートカバー付き
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー3本、車両後面『速度抑制装置付き』表示ステッカー欠損
記録簿 有（R2/4～R5/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
14	15			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
15	15	15	14	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		15	—	スベア		245/80R17.5	—
素材: スチール				備考: 総輪スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	小平産業	「B1905026」	令和 1年
【備考】セイコーラック、ロープフック左右14対、ロープ穴左右4対、前立て作業灯2ケ、歩み板、床板コンパネ張り、床板うき有り、荷台キス汚れ有り			
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE304SLHR 「KD3135」	令和 1年6月
【備考】吊り上げ荷重:2.93t、4段ブーム、フックイン、標準アウトリガー、ハイジャッキ、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------