

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年5月	SKG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7030890
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
182,133km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,470 mm 幅: 2,050 mm 高: 2,030 mm 門高: 1,980 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	右バックランプレンス ヒビ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーキス
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	チャリヤ取付面 滲み
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー1本、ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、ボディキー3本
P/G昇降シリンダーオイル滲み

記録簿 有 (H24/10~R7/4)

タイヤ残量





単位: mm

	3	5	
	—	—	
3	5	5	4
—	—	—	—
スベア		1	—

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DN447」	平成24年5月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、左スライド式サイドドア、ベンチレーター前後2対、前壁割れ			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	「T2T048004Y」	平成24年4月
【備考】全長1210mm、全幅2030mm、キャスターストッパー迄990mm、有効幅1910mm、最大昇降質量1000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------