

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年10月	KQG-FS54VZ	アルミウィング	FS54VZ-533239	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
894,236km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長:9,600 mm 高:2,610 mm	幅:2,400 mm 門高:2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吸込	◎	

ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターダ	／

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	◎		
P/W (助手席)	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	/		
タコグラフ	◎	アナログ	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	△	HID、右不灯 電球切れ
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	○	左ミラーキズ、右ミラー補修跡

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 400L 350L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	○	デフケースオイル滲み
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ヶ、アドブルーキー2本、ボディキー1本（固着）
インパネポケット欠品、センターコンソール割れ
エアタンク凹み有り

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm




	10	10	
	9	10	
10	11	12	10
8	8	8	8
スベア		—	8

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア		—	245/70R19.5

素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「14W-09074」	平成26年9月
【備考】ラッシングレール2段、引き出しフック9対、センターローラー、庫内灯6ヶ、90度ストッパー、庫内キズ・汚れ有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------