

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年7月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-133630
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
180,121km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,185 mm 幅：2,320 mm 高：2,065 mm 門高：2,025 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ I型キーストン			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

電装関係			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
リーフサス	◎				
エアサス	◎	リヤエアサス			
パワステ	◎				
ハンドル	○	擦れ			
燃料タンク	◎	スチール 200L			




デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	看板剥離跡 キャブ内 傷・汚れ 有り エンジンキー3本 燃料タンクキー1本 ボディキー4本
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	6	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		13	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V001K06-10」	令和 5年
【備考】断熱：サイド75mm/リヤ95mm 片開式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ バレティナガイド LED庫内灯2個 水抜き穴4ヶ所 90度ストッパー1対 庫内エアサスリモコン			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「345700216BL」	令和 5年
【備考】リヤ30.0℃設定 外気35℃時、1hで5.8→7.7℃確認 積算運転時間3726h			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2303000365」	令和 5年3月
【備考】ラジコン 庫内リモコン キャスターストッパー 全長1555mm 全幅2450mm 有効長1420mm *2200mm 最大昇降質量1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ