

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年1月	KQG-FW1EXBG	アルミウィング	FW1EXB-16345
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
681.396km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,670 mm 幅:2,405 mm 高:2,655 mm 門高:2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない A/Cランプ時々点滅（ 点滅時冷えず）
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道昇進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ 120W-SN

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 看板剥離跡 運転席シートリクライニングレバーノブ割れ
コンソールボックス割れ キャブ内 傷・汚れ・ビス穴 有り 右ドア灰皿蓋割れ
エンジンキー1本 キーレスリモコン1個 ボディキー1本

記録簿 有 (H30/9~R4/12)

タイヤ残量

単位：mm

	12	13	
	12	13	
11	11	9	9
12	12	12	12
スベア		9	—





タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
.....				
スペア		<u>245/70R19.5</u>		<u>—</u>
素材：アルミ	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-BABDL 「2KY7278」	平成26年

【備考】燗り4方開 セイコーラック2対 回転式中柱 ラッシングレール2段 鳥居型引出しフック9対 庫内灯4個
床鉄板腐食有（左後部）

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------