

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年1月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7089485
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
576.645km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,100 mm 幅: 2,110 mm 高: 2,010 mm 門高: 2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ エグレ
ヘッドライト	△	H I D、左不灯
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。蛍光灯不灯。
エンジンキー2本。ボディキー1本。

記録簿 有 (H28/4~R7/4)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	4	2	
	—	—	
7	7	2	3
—	—	—	—
スベア		13	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	<u>—</u>	<u>—</u>	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
スペア		<u>225/80R17.5</u>	<u>—</u>
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLF1 「E5EK125」	平成28年
【備考】断熱：リヤ・サイド共に75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。前方水抜穴2ケ。左片開式サイド扉。保冷カーテン。左観音扉ロックバーガタ。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS0-A-L2	平成28年
【備考】【外気温＋35℃】-30℃設定 +31℃ → +17℃ 確認（1h）。稼働時間9511h。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S2102009996」	令和 3年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅1980mm・有効長1285mm・有効幅1915mm。最大荷重1000kg。ラジコン欠品。 ※庫内リモコン設定無し。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】