

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年6月	2KG-FK61F	アルミウイング	FK61F-601007
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
133,735km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,320 mm 幅：2,410 mm 高：2,270 mm 門高：2,170 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項

キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー2本、ボディキー2本。



記録簿

有（H30/9～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	12	12	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				10	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「859C4843」	平成30年
【備考】ラッシングレール1段。90度ストッパー。庫内灯3ケ。引き出しフック5対。前立て曲がり。左サイドバンパー曲がり。庫内内張り割れ穴あき。床ケスレ汚れ有り。左右ルーフ穴あき補修跡。			
パワーゲート／格納ゲート	パブコ	PRAK10-6485D 「S90401480」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2380mm、有効長1390mm、有効幅2315mm。 最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ