

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年7月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7112702
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
124,592km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,140 mm 幅: 2,280 mm 高: 1,970 mm 門高: 1,940 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ						
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン						
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎							
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎							
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		<th colspan="3">走行関係</th>			走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態			
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き				リーフサス	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー				エアサス	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎							
<th colspan="3">ミッション</th>			ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ			
			点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L			
ギア鳴き	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			<th colspan="3">デフ</th>			デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎							
異音	◎					オイル漏れ	◎							
オイル漏れ	◎					デフロック	/							
リターダ	/													

特記事項 キャブ内キズ汚れ。フロントバンパー左曲り。  
エンジンキー2本 (内キーレス付)  
ボディキー2本  
記録簿 有 (R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12	12	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
12	12	12	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			9	スベア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F172733	平成29年6月
【備考】 断熱リヤ100mm、サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。保冷カーテン。左片開き式サイド扉。左前方側面パネル補修跡。			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV72LSC-U	平成29年6月
【備考】 【外気温+39.4度】 -30°C設定 +32.5°C → +3.0°C 確認 (1h)。稼働時間1170h。スタンバイ1912h。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S80402294」	平成29年
【備考】 PG寸法: 全長1550mm・全幅2280mm・有効長1285mm・有効幅2215mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ