

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年7月	2KG-FC2ABA	冷凍パン	FC2AB-105546	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
151.662km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長: 6,150 mm 高: 1,960 mm	幅: 2,280 mm 門高: 1,950 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W (運転席)	◎
P/W (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎ ナビ付き
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準
タコグラフ	/

上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ アルミ 縞板

点検項目	キャンペーン	
	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー取付割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ汚れ。 エンジンキー2本。ボディキー1本（リヤ扉固着の為使用不可） 記録簿 有（R4/10～R7/1）

タイヤ残量





単位: mm

	12	12	
	—	—	
11	12	12	12
—	—	—	—
スベア		12	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186077」	平成30年5月
【備考】断熱リヤ100mm、サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。90度トッパ-。水抜穴前後2対。左片開式サイド扉。左前キャストینگ補修跡有り。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV72LSC-U	平成30年5月
【備考】【外気温+43℃】 -30℃設定 +37.5℃ → +8.5℃ 確認（1h）。稼働時間1432h。スタンバイ1061h・スタンバイケーブル付。			
格納ゲート	新明和工業	RAKID-6465D 「S90301072」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2280mm・有効長1285mm・有効幅2215mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ