

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年11月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7119049
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
145,148km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,300 mm 幅：2,340 mm 高：2,200 mm 門高：2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	左ステ－補修有
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 *R5、5月
11200km時トランスミッションAssy（リビルト）交換・クラッチオーバーホール済。（ディーラー確認。記録簿コピー有）。
キャブ内キズ・汚れ有り
エンジンギ－1本(内、キーレス付1本)スパー－無し。ボディキー1本。
記録簿 有（H31/1、R4/11、R5/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
14	14			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
14	14	14	14	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			