

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年10月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-132200
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
86.288km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6.352 mm 幅：2.270 mm 高：2.220 mm 門高：2.140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	／		点検項目		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		結果	状態	
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	○	ケース 滲み。				燃料タンク	◎ スチール 200L	
リターダ	／		点検項目			デフ		
			結果	状態		点検項目	結果	状態
			床材質	／ アルミ		異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 エンジンキー3本、上物キー4本。

記録簿 有 (R6/4～R7/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	4	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		1	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	MA220690	令和 5年2月
【備考】断熱厚みリア75mm、サイド75mm、ラッシングレール2段、左観音式サイドドア、床キーストン、水抜き穴4個、パレティナガイド、エアリブ、90度ストッパー、LED庫内灯2列、結露防止シート、右側FRP工具箱。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50J-2L2 「2A2200011BL」	令和 4年
【備考】-30℃ 設定、外気温33℃→1℃確認（1h）。稼働時間 エンジンコンプレッサー1499h・スタンバイコンプレッサー1h。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6495D 「S2301001348」	令和 5年
【備考】全長1555mm、全幅2340mm、ストッパー迄長1400mm、有効幅2210mm、最大昇降質量1,000kg、ラジコン付			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】