

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年12月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-131112
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
125,358km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:7,270 mm 幅:2,400 mm 高:2,520 mm 門高:2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	○	タンク凹み
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 汚れ
ヘッドライト	◎ LED
ウィンカー	△ 左ドアウィンカー不灯 、右RLレンズ内割欠け
ワイパー	◎
ミラー	○ 左右カバー擦れ

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	○ スチール 前側ブラケット 200L ノド曲がり

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー1本、アドブルータンク凹み有、右テールレンズひび、左タイヤ灯不灯、コンソール欠品穴
記録簿 有(R6/8)

タイヤ残量

単位: mm

8	7		
—	—		
8	9	7	7
—	—	—	—
スベア		7	—




タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W074J98」	令和 4年11月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ヶ、引出レック7対、庫内キズ汚れ有、右側工具箱			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2210001256」	令和 4年10月
【備考】最大昇降荷重1,000kg、全幅2,440mm、有効幅2,310mm、全長1,550mm、キャスターストップバー迄1,400mm、庫内リモコン・ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】

庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	-----------	---------