

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	／	アンテナ欠損
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	両側電格

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	メッキカバー付き、ヒーター付き、左カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	カバー付き
燃料タンク	◎	スチール 80L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板

特記事項 スマートキー2ケ、ドアキー2本、キャブルーフ凹み有り室内汚れ、コンソール欠品穴

記録簿 有 (R5/5~R7/5)





タイヤ残量

単位: mm

4	4		
—	—		
4	4	5	4
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スベア		—	—

素材：アルミ 備考：スペアキャリア欠



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】