

| 車両情報 | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 令和3年6月 | 2RG-NPR88AN | 冷凍パン | NPR88-7014639 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 31.066km | 150PS/110KW | M/T 6速 | ハキューム | 長: 4,310 mm 幅: 1,940 mm 高: 1,880 mm 門高: 1,870 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|----|-----------|----|---------------|--------|----|---------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| オイル漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ○ | 左右カバー擦れ |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | 走行関係 | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | ナビ付き | リーフサス | ◎ | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | エアサス | / | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | / | | パワステ | ◎ | |
| ミッション | | | 上物仕様 | | | デフ | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | | 床材質 | / | アルミ 縞板+スノコ | 異音 | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | | 上物仕様 | | | オイル漏れ | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 | デフロック | / | |
| 異音 | ◎ | | 床材質 | / | アルミ 縞板+スノコ | | | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | | | |
| リターダ | / | | | | | | | |

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、ボデーキー1本(Rシリンダ固着)
記録簿 無○

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|----------|---|---|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 8 | 7 | | | 195/85R16 | 195/85R16 | | |
| - | - | | | - | - | | |
| 8 | 8 | 7 | 7 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| スベア | | | 7 | - | | | |
| 素材: スチール | | | | 備考: スベア以外スタッドレス | | | |

| 上物仕様 | | | |
|---|------|------------------------|--------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍パン | 東プレ | 「F212685」 | 令和3年6月 |
| 【備考】 ラッシングレール2段、エアリブ、庫内灯2ヶ、保冷カーテン、水抜き穴前後4ヶ所、R3枚扉、左側片開き式サイドドア、断熱厚みR14 75mmサイド75mm、スノコ敷き、庫内キズ汚れ有り、左側工具箱2ヶ | | | |
| 冷凍機/直結 (スタンバイ付) | 東プレ | XV32LSC-P 「F212685」 | 令和3年6月 |
| 【備考】 -30℃設定1時間運転35.5℃→4.5℃確認(外気温33度)、スタンバイコード3本付き、積算運転時間:2861時間 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 無 |



| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |