

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年4月	2RG-XZU600T	ダンプ	XZU600-0027501
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
50,704km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長：3,050 mm 幅：1,590 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	風が弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き、カバー穴有り
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L コンクリート付着

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー3本、室内汚れ、キャブルーフ傷有り

記録簿 有 (R5/3~R7/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	7	7		195/85R16	195/85R16		
	—	—		—	—		
9	7	8	9	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				4	—		