

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年9月	TPG-XZC605M	冷凍パン	XZC605-0021654
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
250,988km	136PS/100KW	A/T 6速	パキュム	長: 3,040 mm 幅: 1,660 mm 高: 1,240 mm 門高: 1,500 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	メッキカバー付き、左カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 80L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ キーストン	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー2本(観音ドアシリンダ固着)、運転席ドア灰皿欠損
記録簿 有 (H31/3~R7/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
3	3	3	3	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		195/75R15	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	FH182351J	平成30年8月
【備考】 可動式間仕切り付き、ベンチレーター、エアリブ、庫内灯2ヶ、水抜き穴前後4ヶ所、キーストン、左側スライド式サイドドア、R観音90度ストッパー、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、天井高1510mm、R観音右扉ヒンジ部曲がりの為全開時ホルダー使用不可、庫内キズ汚れ有り、左側工具箱			
冷凍機/直結	東プレ	MJ22LOC-N FH182351J	平成30年8月
【備考】 -30℃設定、2室仕様、1時間運転29.5℃→-5.0℃確認(外気温31℃)、累積稼働時間8794時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ