

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年8月	TPG-XZU600X	塵芥車	XZU600-0019893
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
193,825km	136PS/100KW	A/T 6速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠損
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	シートカバー付き、カバー擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GRO42-1434S2 「H906460410」	平成30年6月

【備考】回転式、ダンプ排出、荷箱型式:RO44-14301、容積:4.4立米、積載荷重中心位置荷箱前端より1.100m、汚水タンク、後面『作業中』表示灯、荷箱ルーフキズ有り





【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無

特記事項 エンジンキー3本、キャブ塗装
記録簿 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
2	1		
-	-		
2	4	3	3
-	-	-	-
スペア	-	-	

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	-	-	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
-	-	-	-
スペア			
素材: スチール	備考: スペアキャリア欠、後輪スタッドレス		



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----