

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トレクス	平成29年3月		アルミウィング	PFN24103-6071-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア-	長:12,600 mm 幅:2,400 mm 高:2,340 mm 門高:2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
P/W (運転席)	/	
P/W (助手席)	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項 リフトアックス
記録簿 有 (R4/5～R7/6)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

—	—	—	—
6	7	8	6
5	7	6	6
スベア		10	—

タイヤサイズ			
—	—	—	—
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
—	—	—	—
スペア	11R22.5 14PR	—	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	PFN24103 「PNF24103-6071」	平成29年2月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯6ヶ、引き出しフック12対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ