

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年9月	SKG-FSR90T2	アルミウイング	FSR90-7003992	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
580,754km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,220 mm 高：2,410 mm	幅：2,410 mm 門高：2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○	作動しない			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	走行関係		
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎		床材質	/	木材	パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	



特記事項 ドアロックリモコン付エンジンキー1本（破損）、エンジンキー1本、上物キー2本、突入防止装置左右カバー割れ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12	5		245/80R17.5	245/80R17.5		
	—	—		—	—		
6	6	7	5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				素材：アルミ	備考：6本スタッドレス、スペア欠。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「14W-07227」	平成26年
【備考】 ラッシングレール2段、落とし込みフック5対、LED庫内灯4ヶ右後側FRP工具箱。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ