

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 7年4月	2RG-FBAV0	冷凍バン	FBAV0-610669
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
389km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：3,000 mm 幅：1,660 mm 高：1,765 mm 門高：1,750 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 70L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	ステンレス	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項	スマートキー2個 ドアキー2本 ボディキー2本
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
7	7	7	7	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			7	—			
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F248119」	令和 7年3月
【備考】断熱：サイド75mm／リヤ75mm スライド式サイド扉 ラッシング1段 エアリブ 水抜き穴 前方2ヶ所 LED庫内灯 1個 90度ストッパー 1対			
冷凍機／直結	東プレ	XV22LOC-P 「F248119」	令和 7年3月
【備考】リッパ30.0℃設定 外気30℃時 1時間で28.0→リッパ12.5℃確認 積算運転時間 1時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ