

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 7年4月	2PG-FS84HZ	冷凍バン	FS84HZ-500507
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
488km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア	長：9,350 mm 幅：2,270 mm 高：2,450 mm 門高：2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	デジタル 純正品			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	/							
			デフ					
			点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 アイドリングストップ付。
スマートキー2個・ドアキー2本・ボデーキー2本・ジョロダー収納箱キー2本。
輪止め2個・ラッシングベルト2本・クランク棒・ジャッキセット。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
14	14			245/70R19.5	245/70R19.5		
14	14			245/70R19.5	245/70R19.5		
14	14	14	14	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
14	14	14	14	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		14	—	スベア		245/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F242422」	令和 7年3月
【備考】断熱：リヤ・サイド共に75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯6ヶ。水抜き穴前後2対。左両開きサイド扉。ジョロダーカバー。ジョロダー2本。ラッシングバー2本。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV92LSE-X/X	令和 7年3月
【備考】外気温+27℃ -30℃設定 +25.5℃ → -6.5℃ 確認（1h）。スタンバイケーブル付。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「25T028821N」	令和 7年
【備考】PG寸法：全長1570mm・全幅2290mm・有効長1270mm・有効幅2210mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】