

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 7年4月	2PG-FS84HZ	冷凍パン	FS84HZ-500552	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
459km	394PS/290KW	A/T シフトバイロッド 1 2速	エア-	長: 9,350 mm 高: 2,450 mm	幅: 2,270 mm 門高: 2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	デジタル 純正品	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	◎	





特記事項 アイドリングストップ付。
スマートキー-2個・ドアキー-2本・ボデーキー-2本・ジョロダー収納箱キー-2本。
輪止め2個・ラッシングベルト2本・クランク棒・ジャッキセット。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	14	14		245/70R19.5	245/70R19.5		
	14	14		245/70R19.5	245/70R19.5		
14	14	14	14	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
14	14	14	14	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		14	—	スベア		245/70R19.5	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F242420」	令和 7年3月
【備考】断熱：リヤ・サイド共に75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯6ヶ。 水抜き穴前後2対。左両開き式サイド扉。ジョロダーレールカバー。ジョロダー2本。ラッシングバー2本。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV92LSE-X/X	令和 7年3月
【備考】外気温+27℃ -30℃設定 +25℃ → -6℃ 確認（1h）。スタンバイケーブル付。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「25T028819N」	令和 7年
【備考】PG寸法：全長1570mm・全幅2290mm・有効長1270mm・有効幅2210mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。 ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------