

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 6年12月	2RG-FEB80	冷凍バン	FEB80-610705
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,016km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：4,500 mm 幅：2,000 mm 高：1,910 mm 門高：1,895 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ システムフロア	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項

ボディ右側面後部線傷（薄く 1本）
スマートキー2個 ドアキー2本 ボディキー2本





記録簿

無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F233901」	令和 6年11月
【備考】断熱：サイド75mm／リヤ75mm スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ パレティナガイド サーキュレーター LED庫内灯2個 水抜き穴 前方2ヶ所 90度ストッパー1対			
冷凍機／直結	東プレ	1XV32LOCRAO-P 「F233901」	令和 6年11月
【備考】リヤ30℃設定 外気30℃時、27.0→リヤ8.5℃確認 積算運転時間9時間			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001R-B3MRA2 「24T108789N」	令和 6年10月
【備考】庫内リモコン キャスターストッパー 全長1290mm 全幅2135mm 有効長1130mm 有効幅2000mm 最大昇降荷重1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ