

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和6年2月	2RG-GK5DAB	トラクタ	JNCMC20A9RU089273
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
77,858km	428PS/316KW	A/T エスコット 12速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	メッキカバー付き、ヒーター付き、左カパー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ クランプ跡
燃料タンク	◎	アルミ 400L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー4本、ドアロックリモコン1ヶ、燃料タンクキー2本
記録簿 有 (R6/5~R7/2)





タイヤ残量			
単位: mm			
0	3		
-	-		
5	4	4	4
-	-	-	-
スペア	-	-	

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	-	-	
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
-	-	-	-
スペア	-	-	-

素材:アルミ 備考:スペアキャリア欠、F左段減り、F右片減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	RM-13-B 「YP-22354」	令和6年
【備考】第5輪荷重:11500kg、キャパシティ:13000kg、作業灯3ヶ(1ヶ不灯)、左側ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】