

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年1月	2KG-FC2ABG	冷凍バン	FC2AB-134116
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
136,605km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,340 mm 幅：2,270 mm 高：2,220 mm 門高：2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ キーストン	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項	エンジンキー3本、ボデーキー 4本
記録簿	有 (R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	9		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
4	7	5	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				12	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	「MA220526」	令和 4年12月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3列、左サイド観音ドア、水抜き穴4箇所、結露防止シート、パレティナガイド、断熱厚みリヤ75mm、サイド75mm			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50DC 「245700658BL」	令和 4年
【備考】-30℃設定、外気温32℃時1h（29.3℃→0.6℃）確認、アワーメーター1779h			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6495D 「S2211005577」	令和 4年11月
【備考】全長1550mm、全幅2350mm、有効幅2220mm、ストッパー迄1400mm、ラジコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ