

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |





| 電装関係     |    |              |
|----------|----|--------------|
| 点検項目     | 結果 | 状態           |
| エアコン     | ◎  |              |
| スターター    | ◎  |              |
| オルタネーター  | ◎  |              |
| P/W（運転席） | ◎  |              |
| P/W（助手席） | ◎  |              |
| 坂道発進装置   | ◎  |              |
| 異常ランプ    | ◎  |              |
| オーディオ    | ◎  |              |
| バックカメラ   | ◎  | カラー          |
| 電格ミラー    | ◎  |              |
| ETC      | /  |              |
| タコグラフ    | /  |              |
| 上物仕様     |    |              |
| 点検項目     | 結果 | 状態           |
| 床材質      | /  | アルミ<br>キーストン |

| キャンペン  |    |                         |
|--------|----|-------------------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態                      |
| シート    | ○  | へたり、タバコ穴、<br>擦れ         |
| ヘッドライト | ◎  | L LED                   |
| ウィンカー  | ◎  |                         |
| ワイパー   | ◎  |                         |
| ミラー    | ○  | 左カバー擦れ                  |
| 走行関係   |    |                         |
| 点検項目   | 結果 | 状態                      |
| リーフサス  | ◎  |                         |
| エアサス   | ◎  | リアエアサス<br>荷箱内にもコントローラ有り |
| バウステ   | ◎  |                         |
| ハンドル   | ○  | 擦れ                      |
| 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L            |
| デフ     |    |                         |
| 点検項目   | 結果 | 状態                      |
| 異音     | ◎  |                         |
| オイル漏れ  | ◎  |                         |
| デフロック  | /  |                         |

記錄簿 有 (R6/3、R7/3)

素材：スチール      備考：

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】     |           |    |     | 【ボデー内】 |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|--------|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |