

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年7月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-123934-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
174,634km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,260 mm 幅：2,390 mm 高：2,430 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左側カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 ※フロント廻り修理跡。（フロントパネル、左右ドア、フロント、リアビラー板金塗装。フロント下廻り塗装。）エンジンキー2本、上物キー1本。
記録簿 有（R5/12～R6/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	6	7		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
7	7	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		13	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W046G73-01」	令和 3年
【備考】 ラッシングレール2段、引き出しフック5対、LED庫内灯3列、庫内キズ汚れ有。			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S2104002116」	令和 3年
【備考】 PG寸法：全長1555mm。全幅2400mm。有効長1400mm。有効幅2310mm。最大昇降質量1000kg。リモコン、ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき