

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年6月	2PG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-115848
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
144,787km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,280 mm 幅:2,400 mm 高:2,420 mm 門高:2,340 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	○	残量少ない	
異音	◎	要交換	
オイル漏れ	◎		
リターダ	/		

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	

ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。キャブ左サイドパネル修復跡。左ピラー歪み。
 アイドリングストップ付。左ピラー歪み。
 エンジンキー3本、ボデーキー2本。

記録簿 有 (R2/9~R7/6)

タイヤ残量




単位：m

	12	11	
	—	—	
12	12	12	11
—	—	—	—
スベア		12	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W078F33-02」	令和 2年
【備考】ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック5対。庫内灯3ケ。庫内床キズ・汚れ。 左前キャストイング割れ、穴あき（補修跡）。左ウイング上部割れ凹み。 右観音扉当たりゴムブラケット欠品。リヤ台枠凹み。左リヤ下側台枠曲がり。右サイドバンパー曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------