

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年12月	2DG-FW1AHG	シャーシ	FW1AH-100428
走行	馬力	シフト		ブレーキ
229,851km	380PS/279KW	セミア/T	プロシフト 12速	エア
		長:	mm 幅:	mm
		高:	mm 門高:	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	左右テールレンズ割れ
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	メッキカバー付き、ヒーター付き、左カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	電源ボタン欠損			
ターボ	◎		バックカメラ	△	映らない			
冷却水吹返	◎				電源入らない			
			電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	○	スチール 300L 300L
リターダ	◎	永久磁石式						
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 エンジンキー2本、燃料タンクキー1本、Fガラス点傷多数有り、コンソール欠品穴、室内バベストFFヒーター(動作不明)、室内ヤニ汚れ
記録簿 有(H30/12~R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	4	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	3	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア			

素材: スチール 備考: スペア欠

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	